

Activo U-793 Lote 10 Vista al Valle, Santa Catarina, Pínula



CALLE DE INGRESO AL SECTOR



CALLE INTERNA DEL RESIDENCIAL



VISTA FRONTAL DEL INMUEBLE



PORTÓN Y PUERTA DE INGRESO



VISTA GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN



PARQUEO TECHADO

Activo U-793 Lote 10 Vista al Valle, Santa Catarina, Pínula



VISTA INTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN



VISTA INTERNA DE LA CONSTRUCCION



SALA FAMILIAR EN SEGUNDO NIVEL




VISTA FACHALETA EN PAREDES

Activo U-793 Lote 10 Vista al Valle, Santa Catarina, Pínula



CAJAS DE FLIPONES SIN CABLEADO NI ARTEFACTOS



CAJAS RECTANGULARES SIN ARTEFACTOS NI CABLEADO



PLAFONERAS DAÑADAS



ARTEFACTOS ELECTRICOS DAÑADOS

Activo U-793 Lote 10 Vista al Valle, Santa Catarina, Pínula




TUBERIA DE AGUA POTABLE DAÑADA



FALTA DE ARTEFACTOS DE GRIFERIA




TUBERIA DE DRENAJE SIN ARTEFACTOS



ASEGURAMIENTO DEL PORTÓN



CHAPA DE PUERTA DE INGRESO ARRANCADA



CHAPA INSTALADA EN PUERTA DE INGRESO